

MIRKA Рекомендации по полировке

Рекомендации по полировке

Для наилучшего результата используйте рекомендованную комбинацию полировального диска и пасты.

Рекомендованная скорость полировки 1,200–2,000 об/мин.

Распределите пасту на сравнительно небольшом участке.

Не оказывайте чрезмерного давления на поверхность.

Держите полировальные диски в чистоте, поскольку грязные диски могут оставлять царапины на ЛКП.

Сохраняйте полировальную машинку в движении во избежание перегрева поверхности.

Для долгого срока службы полировальных дисков рекомендуется очищать их водой.

Вода может быть использована для охлаждения и увлажнения поверхности во время полировки.

Избегайте высыхания полировальной пасты во время полировки; высохшая паста может перегреть и прожечь поверхность.

Инструкции по применению полировальных паст



Установите полировальный диск



Хорошо встряхните перед работой



Нанесите пасту на диск или ЛКП



Распределите пасту и полируйте со скоростью 1,200–2,000 об/мин



Очистите поверхность



Не содержит силикона



Хранить в местах, не доступных для детей



Рекомендованная температура хранения



Не полировать при прямом солнечном свете



Беречь от заморозания

Полировальные пасты

	ГРУБАЯ	ТОНКАЯ
Polarshine 35	█	
Polarshine 25		█
Polarshine 20		█
Polarshine 15		█
Polarshine 12		█
Polarshine 10		█
Polarshine 8		█
Polarshine 5		█
Polarshine 3		█
LIQUID NANO WAX		█

Типы полировальных дисков

АГРЕССИВНАЯ ПОЛИРОВКА



• Диск из крученой шерсти



• меховой диск



• Желтый меховой диск PRO

ОСНОВНАЯ ПОЛИРОВКА



• Желтый плоский/рельефный порононовый диск

ФИНИШНАЯ ПОЛИРОВКА



• Черный плоский/рельефный порононовый диск